

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) COMPLEMENTARIO DE LA AMPLIACIÓN A CICLO COMBINADO DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA ENSENADA DE BARRAGÁN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ADENDA - AJUSTES EN LA TRAZA DEL ACUEDUCTO Y OBRA DE TOMA

ANEXO IV – RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO MEDIO ANTRÓPICO





Figura 1. Primer tramo de la traza del acueducto y obra de toma. En amarillo se indican los puntos donde se tomaron las fotos que se presentan a continuación. En verde se indican los vértices.


Tabla 1. Relevamiento fotográfico medio antrópico. Las vistas indican el cuadrante general hacia donde fueron tomadas las fotografías. Con un * se indican las fotos que son del ambiente en general sin una dirección identificada.

Punto	Vista A (Noroeste)	Vista B (Noreste)	Vista C (Sureste)	Vista D (Suroeste)
1				
2				
3				

Punto	Vista A (Noroeste)	Vista B (Noreste)	Vista C (Sureste)	Vista D (Suroeste)
4				
5				
6*				

Punto	Vista A (Noroeste)	Vista B (Noreste)	Vista C (Sureste)	Vista D (Suroeste)
7				
8				
9				

Punto	Vista A (Noroeste)	Vista B (Noreste)	Vista C (Sureste)	Vista D (Suroeste)
10*				
11				
12*				

Punto	Vista A (Noroeste)	Vista B (Noreste)	Vista C (Sureste)	Vista D (Suroeste)
13				
14*				
15				

Punto	Vista A (Noroeste)	Vista B (Noreste)	Vista C (Sureste)	Vista D (Suroeste)
16				
17				